

掘削作業写真（写真①～⑨）



【写真タイトル】①掘削  
【写真区分】バックホウ  
による掘削開始



【写真タイトル】②掘削  
【写真区分】バックホウ  
により掘削中




【写真タイトル】③掘削  
【写真区分】固定工を  
標に掘削中



【写真タイトル】④掘削

【写真区分】固定工を出  
すために手作業で掘削

2010/11/8 11:00



【写真タイトル】⑤掘削

【写真区分】固定工を出  
すために手作業で掘削

2010/11/8 11:05



【写真タイトル】⑥掘削

【写真区分】固定工（2段  
目：青色円印）の一部が  
現れる。

2010/11/8 11:15







【写真タイトル】⑦掘削  
状況

【写真区分】固定工（2段  
目）および浸出水集排水  
管掘削完了

2010/11/8 11:30



【写真タイトル】⑧掘削  
状況

【写真区分】固定工（1段  
目：赤円印、2段目：青円  
印）掘削完了

2010/11/8 12:00



【写真タイトル】⑨損傷  
箇所発見（セー20-2）

【写真区分】遮水シート  
の破損（3箇所の内1箇所  
）を発見

2010/11/8 13:30