


クリーンセンター滋賀の整備状況について




写真撮影位置図



写真① 右岸側から・ドローンから空撮【令和7年9月末撮影】



写真② 左岸側から【令和 7 年 9 月末撮影】



写真③ 左岸側から【令和 7 年 9 月末撮影】



写真④ 処分場内【令和 7 年 9 月末撮影】



写真⑤ 処分場内【令和 7 年 9 月末撮影】



写真⑥ 処分場内【令和 7 年 9 月末撮影】



写真⑦ 処分場内【令和 7 年 9 月末撮影】

